

**FRABO ADESIVI** s.p.a

Technický list

rev.3, 04/07/2013

**Nábytkářský průmysl,
čalounění****FRABO ADESIVI** spa
20061 Carugate (Mi)
via G.Garibaldi 76/78
telefon (02) 9253631 (4 lines)
telefax (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUKT	CAT [®] 194
Použití	Katalyzátor určený k použití s dvoukomponentními lepidly ve spreji na bázi vody.
Hlavní charakteristiky	Produkt na bázi vody, bez rozpouštědel. Nehořlavý, netoxický. CAT [®] 194 urychluje schnutí vodních lepidel prostřednictvím speciálního sprejového vybavení.
Základ	Slabá kyselina ve vodě.
Barva	Bezbarvá.
pH (při 20 °C)	2,3 (+/-1)
Viskozita	15-65 mPas Brookfield při 20°C
Kategorie	Nehořlavý
Výtěžek	cca 70/80 gr/m ² .
Teplotní odolnost	48 hodin po lepení a s povrchem při napětí: přes +70°C.
Aplikační nástroje	Speciální nízkotlaká sprejová pistol pro dvoukomponentní lepidla na bázi vody, s vnitřkem z nerezové oceli a tryskou o průměru 1–1,2 mm. Doporučujeme použít nízký tlak (1–1,5 atm) a tlakové systémy namísto čerpadel.
Způsob použití	CAT 194 musí být aplikován spolu s naším dvoukomponentním lepidlem na bázi vody za použití speciální směšovací pistole. Poměr mezi lepidlem a katalyzátorem musí být zhruba 10/2. Ujistěte se, že materiály určené k lepení jsou čisté a neobsahují stopy prachu apod.; nasprejujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy ze vzdálenosti zhruba 30 cm, poté okamžitě připojte povrchy k sobě po dobu asi 30 minut; pro povrchy s nízkou absorpční kapacitou, jako je stlačené dřevo, plast nebo kov, vyčkejte 3/5 minut před spojením povrchů k sobě. Lepicí proces můžete považovat za hotový po 48 hodinách.
Skladování	Asi 6 měsíců v uzavřeném, originálním balení při pokojové teplotě (+10/+30 °C)
Balení	Pytel v krabici, 10 kg a 20 kg. Plechovky o váze 10 kg a 22 kg. Barely 230 kg, nádrže 1000 kg čisté hmotnosti.
Varování	Vyvarujte se kontaktu CAT 194 s železem, mědí, zinkem a jejich slitinami. Doporučujeme používat nádoby a vybavení z plastu (polypropylenu či polyethylenu) nebo z nerezové oceli. Citlivý v případě intenzivní zimy, během zimy ponechte produkt ve vytápěné místnosti. Jestliže produkt zamrzne (pod +5 °C), je nepoužitelný. Po použití pečlivě uzavřete nádoby, při kontaktu se vzduchem má CAT sklon tuhnout a stává se tak nepoužitelným. Vyvarujte se zdrojům tepla a přímému slunci. Nemíchejte dvě komponenty před sprejováním. Lepidlový film má sklon žloutnout, jestliže je vystaven slunci. Poměr mezi lepidlem a katalyzátorem ve sprejové fázi musí být zhruba 10/1. Jestliže lepíte kůži/kaniny/syntetiku bílé nebo světlé barvy, kontaktujte předem FRABO ADESIVI S.p.A.

Informace ohledně vlastností a aplikace produktu jsou pouze orientační. Jsou však založeny na experimentech a testech provedených v našich laboratořích, FRABO ADESIVI spa nijak negarantuje a odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli problémy, které by mohly nastat z použití výše popsaného produktu.