

**FRABO ADESIVI** s.p.a

Technický list

rev.1, 04/07/2014

**Nábytkářský průmysl,
čalounění****FRABO ADESIVI** spa
20061 Carugate (Mi)
via G.Garibaldi 76/78
telephone (02) 9253631 (4 lines)
telefax (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUKT CAT AT

- Oblast použití.....** Katalyzátor určený k použití s dvoukomponentními lepidly ve spreji na bázi vody.
- Hlavní charakteristiky.....** Produkt na bázi vody, bez rozpouštědel. Nehořlavý, netoxický.
- Základ.....** Roztok slabé kyseliny.
- Barva.....** Průhledný.
- pH (při 20 °C).....** 2,3 (+/-0,1)
- Kategorie.....** Nehořlavý.
- Aplikační nástroje.....** Speciální nízkotlaká sprejová pistol pro dvoukomponentní lepidla na bázi vody, s vnitřkem z nerezové oceli a tryskou o průměru 1–1,5 mm. Doporučujeme použití nízkého tlaku (1–2 atm) a tlakových systémů namísto čerpadel.
- Způsob použití** CAT AT by měl být aplikován spolu s našimi dvoukomponentními lepidly na bázi vody, a to za použití speciální externí směšovací pistole.
- Poměr mezi lepidlem a katalyzátorem ve sprejové fázi musí být zhruba 10/2.**
- Ujistěte se, že materiály připravené k lepení jsou čisté a že neobsahují stopy prachu apod; naspřejte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy ze vzdálenosti asi 30 cm, poté okamžitě přiložte povrchy k sobě po dobu asi 30 minut; pro povrchy s nízkou absorpční kapacitou, jako jsou stlačené dřevo, plast či kov, vyčkejte 3/5 minut před přiložením povrchů k sobě.
- Lepicí proces může být považován za hotový po 48 hodinách
- Čištění povrchu** K odstranění zbytků lepidla z povrchů doporučujeme: vodu, jestliže je produkt vlhký, a PULITORE PER AQUAGUM, když je suchý.
- Skladování** Zhruba 6 měsíců v uzavřeném, originálním balení při pokojové teplotě (+10°/+40°C).
- Balení.....** Pytle v krabici, 10kg a 20 Kg; Plechovky, 10 Kg a 22 Kg, 230 Kg barely a 1000 Kg nádrže o čisté hmotnosti.
- Varování.....** Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu CAT AT s železem, mědí, zinkem a jejich slitinami. Doporučujeme používat nádoby a vybavení z plastu (polypropylenu či polyethylenu) nebo z nerezové oceli.
- Citlivý v případě intenzivního chladu, během zimy proto ponechte produkt ve vytápěné místnosti. Jestliže produkt zamrzne (pod -5 °C), je nepoužitelný. Po použití pečlivě uzavřete nádoby, při kontaktu se vzduchem mají lepidla sklon tuhnout a stávají se tak nepoužitelnými. Vyvarujte se zdrojům tepla a přímému slunci. Nemíchejte dvě komponenty před sprejováním. Lepidlový film má sklon žloutnout, jestliže je vystaven slunci.
- Jestliže lepíte kůži/tkaniny/syntetiku bílé nebo světlé barvy, kontaktujte předem FRABO ADESIVI S.p.A.**

Informace ohledně vlastností a aplikace produktu jsou pouze orientační. Jsou však založeny na experimentech a testech provedených v našich laboratořích, FRABO ADESIVI spa nijak negarantuje a odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli problémy, které by mohly vyplynout z použití výše popsaneho produktu.